

# **Disco Dotz Mugello 8,5x19/5x112 ET35 DIA70.1**

Por un lado, despues de 2 aos, la laca comenz a desprenderse

Un poco pesado

Despus del primer invierno, el barniz se hinch y comenz a desprenderse, donde la laca no se ha cado sobre los xidos de aluminio se extienden como telaraas debajo de la laca directamente

Peso, lm.

Gran peso

rompi en la primera buena ocasin