

# Calentador de calefacción Kermi Therm-X2 Profil-K 22 600x1

no encontrado

ninguno

Estuvo en funcionamiento un edificio de apartamentos durante slo 4 aos. Fuga en el plano inferior!