

# radiador de calefaccion Kermi Therm-X2 Profil-K 22 600x

no encontrado

ninguno

El edificio de apartamentos estuvo en funcionamiento solo durante 4 aos. Fuga en el plano inferior!