

# Cocina Greta 1470-GE-09 WH

Despus de un ao de uso, el vidrio exterior se cay (el pegado es problemtico, porque la silicona de grado alimenticio resistente al calor es bastante costosa, y es muy lejos e inconveniente llevarla a un centro de servicio, la pared lateral que est en contacto con el fregadero est oxidada.

no encontr

-- ---

no encontr nada negativo

No detectado