

Neumticos Vredestein Snowtrac 5

sobre hielo y hielo, con un ajuste de interferencia pero sube una colina decente!

ruidoso, no crtico

flanco dbil. Si la presin cae un poco, al golpear un obstculo, existe una alta probabilidad de contraer una hernia Visualmente, hay desgaste en el eje de transmisin (uniforme). El porcentaje es difcil de estimar, pero se nota la diferencia con el eje trasero. Solo recorri 5000 km. Neumticos de mediados de 2015

sin fallas notadas presin 2 atm va silenciosamente