Congelador Snaige F245-1704AA

Plstico frgil de los estantes.

los tubos de hierro se han vuelto inutilizables durante 4 aos

Fuga de refrigerante, si lee las reseas, muchas personas tienen ese problema, desde el principio hay una luz roja, reemplazo de fren, un pico de una especie de tubo, todo parece estar bien, pero esto depende de la primera descongelacin, luego llama y, en respuesta, le recomendamos que cambie el congelador

Fuga de fren

muri

Es necesario descongelar, 1 vez cada medio ao.)

y tres son tapas, el contenido se coloca en el radiador Plstico dbil (endeble)

Es necesario adaptar al diseo (estantes y cajones)

No lo he cambiado todava. El plstico es frgil - Dios no permita que se le caiga el producto congelado encima, se rompe. La esquina de la caja se rompi al sacarla de la cmara.

Utilizo esta necesidad para revisar el contenido de la cmara En 7 aos, solo una vez que un pedazo de algo congelado cay del compartimento superior, golpe la cubierta inferior (debajo de la puerta) y rompi una sujecin de esta cubierta (El esposo lo arregl con cinta adhesiva)

Necesidad de descongelar - (hasta una vez al ao) Durante 7 aos, el panel superior blanco como la nieve ha adquirido el color del marfil.