

Neumticos Vredestein Snowtrac 5 185/65 R14 86T

sobre hielo y condiciones heladas, pero sube una colina decente!

ruidoso, no crtico

flanco dbil. Si la presin cae un poco, al golpear un obstculo, existe una alta probabilidad de contraer una hernia Visualmente, hay desgaste en el eje de transmisi3n (uniforme). El porcentaje es difcil de estimar, pero se nota la diferencia con el eje trasero. Solo recorri 5000 km. Neumticos de mediados de 2015

no se observaron fallas Presin de 2 atm