

Aspirador Black&Decker PV 1820 L

Despus de medio ao de funcionamiento, las bisagras de la tapa del contenedor se rompieron. Los diseadores que fabricaron bisagras de plstico en lugar de metal deberan tener las manos arrancadas por esto. Para sacudir los escombros, debe abrir la tapa, que colgar libremente mientras sacude el contenido. Vale la pena exagerar un poco y... en lugar de bisagras, la cubierta ya est unida con cinta adhesiva.

Se requiere el reemplazo regular del filtro, que es bastante difcil de comprar. La boquilla de la aspiradora no es muy cmoda.

muy ruidosa, incluso ms ruidosa que nuestra aspiradora philips completa