

Reloj Casio MTD-1079D-1A

Pequeas partculas de suciedad se obstruyen debajo del bisel, el vidrio sobresale por encima del bisel, por lo que se pega y raya constantemente.

Todava no lo he encontrado.

la cabeza no est roscada, aunque las instrucciones muestran que est torcida, respectivamente, la resistencia al agua declarada es dudosa.