

Reloj Casio WV-200E-1A

La luz de fondo era muy débil y finalmente dejó de funcionar por completo. La pulsera de acero: resulta que está sujeta por dos pasadores en el plástico (durante la reparación, se sugiere reemplazar toda la caja, es decir, comprar de nuevo - 3000

It no fue revelado.

El día de la semana cierra la fecha es MUY pequeña, te rompers los ojos. La hora está escrita en una ventana pequeña, es difícil leer la información. Los segmentos están hechos de tal manera que la cola inferior del "dos" es corta, y la que muestra decenas de horas (20, 21, 22, 23) también es más estrecha, parece un "siete" torcido. Y también es un inconveniente cuando el brazalete es mucho más liviano que el reloj en sí, pesan más y hay que corregirlos constantemente, es muy molesto mientras se conduce.