

Calentador de agua Thermex H-100 H

Por alguna razón no lo encontré...

No es un aislamiento térmico muy bueno del tanque.

Después de un año y medio, comenzó a impactar! !! Ahora está en llamas! Garantía para calentadores 1 año!

El tanque es pequeño, se calienta durante mucho tiempo (2 horas)

80 litros se calientan en 4 horas. Tubo de salida después de 3 años de uso. Cabe señalar que el tanque se utilizó una vez al año para el período de prueba de presión (2 meses por año). Después de extraer las menudencias, se encontró que el elemento calefactor estaba intacto, el nodo de magnesio estaba en su lugar (un poco corroído), pero todo estaba cubierto con una gruesa capa de escamas. El interior del tanque está cubierto con vidrio de porcelana azul, que voló en la parte superior del tanque, y muy probablemente en la parte inferior.

Se dijo que el interior del tanque fue tratado con anticorrosión. DUDA