

# Calentador de agua NOVAttec NT-S 50

El esmalte de la entrada y la salida se estaba despegando, haba que limpiarlo y restaurarlo. Diez dbiles. 100 litros de agua de +15 se calienta a +80 en 3:30 horas

Los tanques estn goteando sin haber cumplido el tiempo declarado, el centro de servicio demora la decisin hasta que se acuerde, ahora hay que buscar un auto y llvelo usted mismo a la tienda para un cambio.

la calidad de la mano de obra, montaje y materiales deja mucho que desear

mala calidad de montaje

novatec EVN A50 se filtr despues de 2 aos y 4 meses, aunque el nodo cambiado despues de un ao de funcionamiento. Se form una viruta interna de esmalte en la zona del cuello y como resultado se form un agujero de unos 2 mm. El dispositivo no se cay!

Montaje descuidado, a saber: los pernos de la brida no estaban completamente apretados, algunos podan desatornillarse a mano, el nodo de magnesio no estaba atornillado en absoluto, traqueteaba como un sonajero en el tanque. Tuve que desatornillar la brida, quitar y atornillar el nodo.